

























Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenuto -contenido-conteúdo - περιεχόμενο

# Zirbe 06 263


Schrank 3 Türen

Beschlagbeutel:


A  36 x	B  15 ohne Rand 40 x		
D  8 x 30 25 x	E  2 x	F  16 x	G  6,3 x 9 8 x
H  H7 9 x	I  door left/right K0 6 x	J  door middle K9 3 x	K  2 x
L  M4 4 x	M  SW 5 1 x	N  SW 4 1 x	O  3 x 16 30 x
P  Unita 7 x 40 9 x	Q  Unita 7 x 50 GK 4 x	R  rechts 2 x	S  links 2 x
T  4 x	U  3 x	V  3,5 x 15 2 x	W  1 x




Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenido - contenido - περιεχόμενο



# Vormontage Seite links und rechts Pos 1 und 2.




Alle Dübellöcher mit Leim versehen



Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.  
 Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.  
 Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.  
 Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.  
 Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.  
 Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.  
 Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.  
 Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πυκνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.


# Vormontage Mittelseite Pos 6.

Vor dem Eindrehen der Exzenterbolzen Gewindehülse eindrücken  
 Push Before installing the eccentric threaded sleeve  
 Poussez Avant d'installer le manchon excentrique fileté  
 Druk voordat u de excentriek schroefmof  
 Spingere Prima di installare il manicotto eccentrico filettato  
 Empuje Antes de instalar el casquillo roscado excéntrico  
 Empurrar Antes de instalar a manga excêntrica com rosca  
 Πριν από την εγκατάσταση Σπρώξτε τον εκκεντρικό σπείρωμα μανίκι







gedreht  
180°

Alle Dübellöcher mit Leim versehen




Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.  
 Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.  
 Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.  
 Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.  
 Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.  
 Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.  
 Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.  
 Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πυκνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.


# Vormontage Türen und Schubkastenfronten



# Vormontage Zwischenboden Pos 11, und Konstruktionsböden Pos 7 und 8.




Alle Dübellöcher mit Leim versehen




Vor dem Eindrehen der Exzenterbolzen Gewindehülse eindrücken  
 Push Before installing the eccentric threaded sleeve  
 Poussez Avant d'installer le manchon excentrique fileté  
 Druk voordat u de excentrieke schroefmof  
 Spingere Prima di installare il manicotto eccentrico filettato  
 Empuje Antes de instalar el casquillo roscado excéntrico  
 Empurrar Antes de instalar a manga excêntrica com rosca  
 Πριν από την εγκατάσταση Σπρώξτε τον εκκεντρικό σπειρώμα μάνικι

# Vormontage Zwischenstück Pos 12








Alle Dübellöcher mit Leim versehen




Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.  
 Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.  
 Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.  
 Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.  
 Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.  
 Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.  
 Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.  
 Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πικνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.


# Montage Schubkästen 2x







# Vormontage Oberboden Pos 4 und Unterboden Pos 5.











Alle Dübellöcher mit Leim versehen









Alle Dübellöcher mit Leim versehen







Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.  
Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.  
Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.  
Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.  
Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.  
Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.  
Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.  
Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πυκνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.




# Einbau Schubkästen



## Anbau Türen / Wandbefestigung




Beiliegenden Kippschutz W mit beiliegenden Schrauben V anschrauben. Anschliessend Kippschutz an der Wand befestigen. Für die Wand geeignete Dübel verwenden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen !



... weitere Infos über unsere Produkte unter

[www.schardt.com](http://www.schardt.com)



**Schardt GmbH & Co. KG**  
**Am Riegel 15**  
**96268 Mitwitz**  
**Tel. 09266/9907-0**  
**Fax 09266/9907-77**  
**E-Mail: [info@schardt.com](mailto:info@schardt.com)**